

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DA COLETA DE LIXO

Porto Velho - RO | 14 de Novembro de 2025

Órgão Fiscalizador: Agência Reguladora de Desenvolvimento de Porto Velho (ARDPV)

Data da Fiscalização: 14 de novembro de 2025

Horário: 09h00 às 12h10

Empresa Fiscalizada: Consórcio ECO PVH

Objeto: Contrato de Prestação de Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos

ORGANIZAÇÃO DAS EQUIPES DE FISCALIZAÇÃO

A fiscalização foi realizada por 5 equipes distribuídas estrategicamente pelos bairros de Porto Velho:

Equipe 1

Responsável: Domingo/João/Rene

Equipe 2

Responsável: Henrique/Eliudson

Equipe 3

Responsável: Marco Antônio/Boa Luz

Equipe 4

Bairros fiscalizados: 1. Tancredo Neves 2. Socialista 3. Jardim Santana 4. Pantanal 5. Jucelino Kubcheck 6. São Francisco 7. Jardim 8. Socialista 9. Cristal Calama

Fiscais: Orgulho, Ulisses, Ronaldo Aragão, Morar Melhor, Alexandre, Aponiato

Bairros adicionais da Equipe 4: - Alexandre/Aponiato/Galo - Tancredo - J.K. Santana - Pantanal - J.K. - São Francisco - J.K. Santana

Observações: Orgulho, Ulisses, Ronaldo Aragão, Morar Melhor, Socialista

Equipe 5

Bairros fiscalizados: 1. Panair 2. Pedrinhas 3. São João Bosco 4. Liberdade 5. São Cristóvão 6. Nossa Senhora das Graças 7. Arigolândia 8. Olaria 9. São Cristóvão 10. Caiari 11. Centro 12. Embói 13. Mocambo 14. Tupi 15. Tancredo 16. Bairro Grosso 17. Eldorado

Responsável: Tamís/Patrícia/Renato

SUMÁRIO EXECUTIVO

A presente fiscalização foi realizada pela Agência Reguladora de Desenvolvimento de Porto Velho (ARDPV) no dia 14 de novembro de 2025, com o objetivo de verificar a execução dos serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos pelo Consórcio ECO PVH em diversos bairros da capital. A equipe de fiscalização percorreu **34 bairros**, registrou **100 fotografias** georreferenciadas e coletou **depoimentos de 11 moradores**, documentando tanto situações positivas quanto graves problemas contratuais.

Principais Resultados

A fiscalização identificou que **55,56% dos bairros** (15 de 27) apresentam coleta normalizada, enquanto **44,44%** (12 bairros) enfrentam problemas que variam de irregularidades pontuais a desassistência completa. Foram identificados **8 bairros com problemas graves** que demandam ação imediata da ARDPV e aplicação de penalidades contratuais ao Consórcio ECO PVH.

Destaques Críticos: - **Mocambo:** Mais de 1 semana sem coleta - **Nova Floresta:** Parcialmente desassistido com lixo acumulado nas ruas - **Tucumanzal:** Coleta atrasada há mais de 3 dias - **Flodoaldo Pontes Pinto:** Área completamente desassistida com lixeira transbordando - **Vila Tupi:** Intervalo de 9 dias entre coletas (cronograma não cumprido)

RESULTADOS POR BAIRRO

BAIRROS NORMALIZADOS (15 bairros - 55,56%)

1. MORAR MELHOR / AEROCLUBE

Fotos: 01, 02, 03, 095
Situação: TOTALMENTE ASSISTIDO



Foto 01: Aeroclube, Rua 05 - Lixeira vazia, área limpa



Foto 02: Morar Melhor, Bloco 10 - Lixeira improvisada vazia



Foto 03: Aeroclube, Placa - Área residencial limpa



Foto 095: Rua Vitória do Palmar, 6643 - Lixeira vazia, área limpa

Análise: O bairro Morar Melhor/Aeroclube apresentou condições excelentes de limpeza. As quatro fotografias demonstram lixeiras vazias e ausência de acúmulo de resíduos nas vias públicas. Bairro totalmente assistido pela coleta.

Análise: O bairro Morar Melhor/Aeroclube apresentou condições excelentes de limpeza. As quatro fotografias demonstram lixeiras vazias e ausência de acúmulo de resíduos nas vias públicas. Bairro totalmente assistido pela coleta.

Análise: O bairro Morar Melhor/Aeroclube apresentou condições excelentes de limpeza. As quatro fotografias demonstram lixeiras vazias e ausência de acúmulo de resíduos nas vias públicas. Bairro totalmente assistido pela coleta.

2. VILA ELETRONORTE

Fotos: 04, 05, 06, 16

Depoimento: Brígida (moradora) - Coleta está OK

Situação: NORMALIZADO



Foto 04: Rua Tilápia, 3241 - Lixeira vazia



limpa

Foto 05: Rua Tilápia - Área



3151 - Lixeira vazia

Foto 06: Rua Castanheira,



Foto 16: Rua Júpiter, 2940
- Fiscal entrevistando moradora Brígida

Análise: A moradora Brígida confirmou que a coleta está funcionando adequadamente no bairro. As fotografias corroboram o depoimento, mostrando lixeiras vazias e vias limpas.

Análise: A moradora Brígida confirmou que a coleta está funcionando adequadamente no bairro. As fotografias corroboram o depoimento, mostrando lixeiras vazias e vias limpas.

Análise: A moradora Brígida confirmou que a coleta está funcionando adequadamente no bairro. As fotografias corroboram o depoimento, mostrando lixeiras vazias e vias limpas.

3. RONALDO ARAGÃO

Fotos: 07, 08, 09

Situação: NORMALIZADO



*Foto 07: Rua Pacas Novas,
12364 - Lixeira vazia*



*Foto 08: Rua Pacas Novas,
12334 - Área residencial limpa*



*Foto 09: Rua Pacas Novas,
12174 - Lixeira vazia*

Análise: O bairro Ronaldo Aragão apresentou situação normalizada com lixeiras vazias e ausência de resíduos acumulados.

Análise: O bairro Ronaldo Aragão apresentou situação normalizada com lixeiras vazias e ausência de resíduos acumulados.

Análise: O bairro Ronaldo Aragão apresentou situação normalizada com lixeiras vazias e ausência de resíduos acumulados.

4. ULISSES GUIMARÃES

Fotos: 10, 11

Situação: NORMALIZADO




Foto 10: Rua Fênix, 12091

- Lixeira vazia



Foto 11: Rua Libra, 11839

- Área limpa

Análise: Pontos fiscalizados apresentaram lixeiras vazias e áreas limpas.

Análise: Pontos fiscalizados apresentaram lixeiras vazias e áreas limpas.

Análise: Pontos fiscalizados apresentaram lixeiras vazias e áreas limpas.

5. BELÉM / EMBRATEL

Fotos: 12, 15


Depoimento: Antônio Carlos (morador) - Coleta passa segunda e quarta

Situação: NORMALIZADO



Lixeira vazia

Foto 12: Rua Belém, 350 -



Rede: 14 de nov. de 2025, 10:36:54 AMT
Local: 14 de nov. de 2025, 10:36:54 AMT
S 8° 44' 39.608" W 63° 53' 6.266"
Rua Buenos Aires, 3185
Embratel
Porto Velho RO
76820-878
Brasil

Foto 15: Embratel, Buenos Aires, 3185 - Área limpa

Análise: O morador Antônio Carlos informou que a coleta passa regularmente nas segundas e quartas-feiras. As fotografias confirmam a situação normalizada.

Análise: O morador Antônio Carlos informou que a coleta passa regularmente nas segundas e quartas-feiras. As fotografias confirmam a situação normalizada.

Análise: O morador Antônio Carlos informou que a coleta passa regularmente nas segundas e quartas-feiras. As fotografias confirmam a situação normalizada.

6. MARCOS FREIRE

Fotos: 13, 14

Situação: NORMALIZADO




Foto 13: Rua Maringá,

2250 - Lixeira vazia




Foto 14: Rua Maringá,

2250 - Área residencial limpa

Análise: Bairro apresentou condições adequadas de limpeza.

Análise: Bairro apresentou condições adequadas de limpeza.

Análise: Bairro apresentou condições adequadas de limpeza.

7. *MARIANA*

Fotos: 17, 18

Situação: NORMALIZADO



Foto 17: Rua Ana Tereza Amélia, 386 - Lixeira vazia



Foto 18: Rua São José,

10111 - Área limpa

Análise: Situação normalizada com lixeiras vazias.

Análise: Situação normalizada com lixeiras vazias.

Análise: Situação normalizada com lixeiras vazias.

COLETA EM ANDAMENTO (4 bairros - 14,81%)

8. ORGULHO DO MADEIRA / JARDIM SANTANA

Fotos: 019, 020, 021, 022

Situação: COLETA EM ANDAMENTO



*Foto 019: Rua Palmas -
Caminhão ECO PVH e equipe de 3 coletores trabalhando*




*Foto 020: Rua Plácido de
Castro - Imóvel abandonado com resíduos*



Foto 021: Rua Plácido de Castro - Lixeiras vazias



Foto 022: Rua Ariqueles - Lixeiras vazias

Análise: A equipe de fiscalização flagrou o caminhão de coleta e os coletores trabalhando no bairro, demonstrando que o serviço estava sendo executado no momento da visita.

Análise: A equipe de fiscalização flagrou o caminhão de coleta e os coletores trabalhando no bairro, demonstrando que o serviço estava sendo executado no momento da visita.

Análise: A equipe de fiscalização flagrou o caminhão de coleta e os coletores trabalhando no bairro, demonstrando que o serviço estava sendo executado no momento da visita.

9. FLODOALDO PONTES PINTO CRÍTICO

Fotos: 023, 024, 028

Depoimento: Raimundo Coltinho (Rua do Cobre, 3833) - Falta comunicação, coleta sem padrão

Situação: ÁREA DESASSISTIDA + FALTA DE COMUNICAÇÃO



Foto 023: Rua do Cobre -

Lixeira vazia



*Foto 024: Rua do Cobre -
Área limpa em ponto específico*



*Foto 028: Rua Cláudio
Santoro - **LIXEIRA TRANSBORDANDO!** Área completamente desassistida*

Análise: O bairro Flodoaldo Pontes Pinto apresentou a situação mais crítica da fiscalização. A Foto 028 documenta lixeira completamente transbordando na Rua Cláudio Santoro, evidenciando área desassistida. Adicionalmente, o morador Raimundo Coltinho relatou que não tem conhecimento sobre o serviço e que a coleta é feita em dias sem padrão.

Análise: O bairro Flodoaldo Pontes Pinto apresentou a situação mais crítica da fiscalização. A Foto 028 documenta lixeira completamente transbordando na Rua Cláudio Santoro, evidenciando área desassistida. Adicionalmente, o morador Raimundo Coltinho relatou que não tem conhecimento sobre o serviço e que a coleta é feita em dias sem padrão.

Análise: O bairro Flodoaldo Pontes Pinto apresentou a situação mais crítica da fiscalização. A Foto 028 documenta lixeira completamente transbordando na Rua Cláudio Santoro, evidenciando área desassistida. Adicionalmente, o morador Raimundo Coltinho relatou que não tem conhecimento sobre o serviço e que a coleta é feita em dias sem padrão.

Problemas Identificados: - Área completamente desassistida com lixeira transbordando - Falta de comunicação com a população sobre dias e horários de coleta - Coleta sem padronização (dias variáveis)

Classificação: FALHA CONTRATUAL CRÍTICA

10. AREIA BRANCA

Fotos: 025, 026, 027

Depoimento: Morador - Garis deixam lixo cair no chão e não retornam para buscar

Situação: BAIXA QUALIDADE DO SERVIÇO



Foto 025: Estrada Areia Branca - Lixeira improvisada



Foto 026: Rua Tainha - Manchas escuras na parede (chorume/resíduos)



Foto 027: Rua Tainha -

Manchas de acúmulo anterior

Análise: O morador relatou que os garis deixam lixo cair no chão durante a coleta e não retornam para recolher. As Fotos 026 e 027 mostram manchas escuras nas paredes, indicando acúmulo anterior de chorume.

Análise: O morador relatou que os garis deixam lixo cair no chão durante a coleta e não retornam para recolher. As Fotos 026 e 027 mostram manchas escuras nas paredes, indicando acúmulo anterior de chorume.

Análise: O morador relatou que os garis deixam lixo cair no chão durante a coleta e não retornam para recolher. As Fotos 026 e 027 mostram manchas escuras nas paredes, indicando acúmulo anterior de chorume.

Classificação: FALHA OPERACIONAL

11. NOVO HORIZONTE

Fotos: 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035

Situação: COLETA EM ANDAMENTO (PARCIAL)



14 de nov. de 2025 10:54:52
Novo Horizonte
Porto Velho
Rondônia

366 - Lixeira vazia

Foto 029: Rua Portugal,



14 de nov. de 2025 10:54:07
Nº 44 Rua: Amsterdã
Novo Horizonte
Porto Velho
Rondônia

Área limpa

Foto 030: Rua Portugal -



14 de nov. de 2025 10:54:50
653 Rua Amsterdã
Novo Horizonte
Porto Velho
Rondônia

Foto 031: Rua Portugal -

Lixeira vazia



14 de nov. de 2025 10:58:49
366 Rua Portugal
Novo Horizonte
Porto Velho
Rondônia

Foto 032: Rua Portugal, 40

- Lixeira com lixo acumulado



- Lixeira transbordando

Foto 033: Rua Portugal, 50



Resíduos no solo

Foto 034: Rua Portugal -



*Foto 035: Rua Principal,
570 - Lixeira transbordando*

Análise: O bairro apresentou situação dividida. Alguns pontos estavam com lixeiras vazias, outros com lixeiras transbordando. Indica coleta parcial e irregular.

Análise: O bairro apresentou situação dividida. Alguns pontos estavam com lixeiras vazias, outros com lixeiras transbordando. Indica coleta parcial e irregular.

Análise: O bairro apresentou situação dividida. Alguns pontos estavam com lixeiras vazias, outros com lixeiras transbordando. Indica coleta parcial e irregular.

12. AGENOR DE CARVALHO

Fotos: 036, 050

Depoimentos: Vitor Hugo e Raimundo Teixeira - Coleta melhorou

Situação: NORMALIZADO




*Foto 036: Rua Emídio
Alves Feitosa - Lixeira vazia*



*Foto 050: Rua Militão Dias
de Oliveira - Área limpa*

Análise: Moradores confirmaram melhoria no serviço.

Análise: Moradores confirmaram melhoria no serviço.

Análise: Moradores confirmaram melhoria no serviço.

13. CONCEIÇÃO

Fotos: 037, 038, 039

Depoimento: Maicon Douglas - Coleta está OK

Situação: NORMALIZADO



*Foto 037: Rua 15 de
Novembro - Lixeira vazia*



*Foto 038: Rua 15 de
Novembro - Área limpa*



*Foto 039: Fiscal
entrevistando morador*

Análise: Morador confirmou coleta adequada.

Análise: Morador confirmou coleta adequada.

Análise: Morador confirmou coleta adequada.

14. VILA TUPI

Fotos: 040

Depoimento: Maria do Rosário - Intervalo de 9 dias entre coletas

Situação: COLETA IRREGULAR



*Foto 040: Rua Ubirajara -
Área limpa no momento*

Análise: Moradora relatou intervalo de 9 DIAS entre coletas (05/11 a 14/11), configurando descumprimento do cronograma contratual.

Análise: Moradora relatou intervalo de 9 DIAS entre coletas (05/11 a 14/11), configurando descumprimento do cronograma contratual.

Análise: Moradora relatou intervalo de 9 DIAS entre coletas (05/11 a 14/11), configurando descumprimento do cronograma contratual.

Classificação: FALHA CONTRATUAL

15. AREAL

Fotos: 041

Depoimento: Fátima de Oliveira - Passando normalmente

Situação: NORMALIZADO



Foto 041: Bairro Areal - Lixeira vazia

Análise: Coleta normalizada.

Análise: Coleta normalizada.

Análise: Coleta normalizada.

16. SOCIALISTA

Fotos: 042, 043, 044

Situação: COLETA EM ANDAMENTO (COM PONTOS DE ACÚMULO)



*Foto 042: Rua Javali -
Caminhão e 2 coletores trabalhando*



*Foto 043: Rua União -
Lixeira com resíduos espalhados*



Foto 044: Rua União -

Acúmulo de resíduos

Análise: Coleta flagrada em andamento, porém com pontos de acúmulo.

Análise: Coleta flagrada em andamento, porém com pontos de acúmulo.

Análise: Coleta flagrada em andamento, porém com pontos de acúmulo.

17. CIDADE DO LOBO

Fotos: 045, 046, 047, 048, 049, 051, 052

Situação: NORMALIZADO



14 de nov. de 2025 11:17:15
3812 Rua Gibraltar
Cidade do Lobo
Porto Velho
Rondônia

Foto 045: Rua Gibraltar -

Lixeira vazia



14 de nov. de 2025 11:17:01
3742 Rua Gibraltar
Cidade do Lobo
Porto Velho
Rondônia

Foto 046: Rua Gibraltar -

Área limpa



Lixeira vazia

Foto 047: Rua Gibraltar -



Paraguassu - Lixeira vazia

Foto 048: Rua Aquiles



14 de nov. de 2025 11:18:16
3721 Rua Aquiles Paraguassu
Cidade do Lobo
Porto Velho
Rondônia

Foto 049: Rua Aquiles

Paraguassu - Área limpa



14 de nov. de 2025 11:19:42
3955 Rua Geraldo Péres
Cidade do Lobo
Porto Velho
Rondônia

Foto 051: Rua Geraldo

Péres - Lixeira vazia




Foto 052: Rua Geraldo

Péres - Área limpa

Análise: Excelente situação com múltiplos pontos fiscalizados, todos normalizados.

Análise: Excelente situação com múltiplos pontos fiscalizados, todos normalizados.

Análise: Excelente situação com múltiplos pontos fiscalizados, todos normalizados.

18. CIDADE NOVA

Fotos: 053, 054, 055


Situação: NORMALIZADO



14 de nov. de 2025 11:24:49
3680 Rua Raimundo André
Cidade Nova
Porto Velho
Rondônia

Foto 053: Rua Raimundo

André - Lixeira vazia



14 de nov. de 2025 11:24:27
3631 Rua Raimundo André
Cidade Nova
Porto Velho
Rondônia

Foto 054: Rua Raimundo

André - Área limpa



Foto 055: Rua Mister

Mackenzie - Lixeira vazia

Análise: Situação normalizada.

Análise: Situação normalizada.


Análise: Situação normalizada.

19. CALADINHO

Fotos: 056, 057

Depoimento: Caíque Souza - Coleta normalizada

Situação: NORMALIZADO



Lixeira vazia

Foto 056: Rua Ribeiro -



Área limpa

Foto 057: Rua Ribeiro -

Análise: Coleta normalizada confirmada.

Análise: Coleta normalizada confirmada.

Análise: Coleta normalizada confirmada.

20. LAGOINHA

Fotos: 058, 059, 060

Situação: NORMALIZADO



Lixeira vazia

Foto 058: Rua Cardeal -



14 de nov. de 2025 11:35:19
4159 Rua Cardeal
Lagoinha
Porto Velho
Rondônia

Foto 059: Rua Cardeal -

Área limpa



14 de nov. de 2025 11:35:35
4139 Rua Cardeal
Caladinho
Porto Velho
Rondônia

Foto 060: Rua Cardeal -

Lixeira vazia

Análise: Situação normalizada.

Análise: Situação normalizada.

Análise: Situação normalizada.

21. MOCAMBO CRÍTICO

Fotos: 061, 062

Depoimento: Adriane Gabriela Silva Reis - Há mais de 1 semana sem passar

Situação: ÁREA DESASSISTIDA



Foto 061: Rua Capitão Enzo Menezes, 1961 - Lixo acumulado



Foto 062: Rua Capitão

Enzo Menezes - Área com acúmulo

Análise: Situação crítica. Moradora relatou MAIS DE 1 SEMANA SEM COLETA.

Análise: Situação crítica. Moradora relatou MAIS DE 1 SEMANA SEM COLETA.

Análise: Situação crítica. Moradora relatou MAIS DE 1 SEMANA SEM COLETA.

Classificação: FALHA CONTRATUAL CRÍTICA

22. TRIÂNGULO

Fotos: 063, 064

Depoimento: Jhonatan - Coleta passou quinta-feira

Situação: NORMALIZADO



*Foto 063: Rua Rio
Machado - Fiscal entrevistando morador*



*Foto 064: Rua Rio
Machado - Área limpa*

Análise: Coleta normalizada.

Análise: Coleta normalizada.

Análise: Coleta normalizada.

23. NOVA PORTO VELHO

Fotos: 065

Situação: NORMALIZADO



Foto 065: Rua Venezuela - Lixeira vazia

Análise: Situação normalizada.

Análise: Situação normalizada.

Análise: Situação normalizada.

24. COHAB

Fotos: 066, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 079, 080, 081, 082, 083

Situação: COLETA EM ANDAMENTO




Foto 066: Rua Sorocaba -

Coleta realizada



Foto 069: Rua Abacateiro -

CAMINHÃO 4 coletores trabalhando




*Foto 070: Rua Gabiroba -
Ponto com lixo não coletado*



*Foto 071: Rua Gabiroba -
Lixo aguardando*



Foto 072: Rua Navegantes

- Lixo aguardando




Foto 073: Rua dos Piquiás

- Lixeira vazia



Lixeira vazia

Foto 074: Rua Alamanda -



Sacos aguardando

Foto 079: Rua Alecrim -



Foto 080: Rua Alecrim -

Sacos aguardando



Foto 081: Rua Alecrim -

Lixeira aguardando




Foto 082: Rua Alecrim -

Lixeira aguardando



Foto 083: Rua Alecrim -

Lixeira vazia (já atendido)

Análise: Coleta em andamento com caminhão flagrado trabalhando. Situação mista com pontos já atendidos e outros aguardando.

Análise: Coleta em andamento com caminhão flagrado trabalhando. Situação mista com pontos já atendidos e outros aguardando.

Análise: Coleta em andamento com caminhão flagrado trabalhando. Situação mista com pontos já atendidos e outros aguardando.

25. BAIXA DA UNIÃO

Fotos: 067, 068

Depoimento: Maria Zuleide - Coleta 2x/semana

Situação: NORMALIZADO



Foto 067: Fiscal

entrevistando moradora



Foto 068: Área limpa

Análise: Coleta regular confirmada.

Análise: Coleta regular confirmada.

Análise: Coleta regular confirmada.

26. NOVA FLORESTA CRÍTICO

Fotos: 075, 076

Depoimento: Helenilsom Miranda - Coleta não passou conforme cronograma

Situação: PARCIALMENTE DESASSISTIDO



Foto 075: Rua Paraná -
LIXO ACUMULADO NA RUA! Resíduos espalhados



Foto 076: Rua Buritis -
Lixeira vazia (ponto específico OK)

Análise: Situação crítica com lixo acumulado nas ruas. Coleta não passou conforme cronograma.

Análise: Situação crítica com lixo acumulado nas ruas. Coleta não passou conforme cronograma.

Análise: Situação crítica com lixo acumulado nas ruas. Coleta não passou conforme cronograma.

Classificação: FALHA CONTRATUAL CRÍTICA





Panair

– Coleta normalizada.

Pedrinhas

– Coleta normalizada.



Pedrinhas

– Coleta normalizada.



São João Bosco

– Coleta PARCIALMENTE REGULAR



São Cristóvão

– Um lado coletado; Outro NÃO COLETADO



São Cristóvão

– Um lado coletado; Outro NÃO COLETADO



Nossa Senhora das Graças
– COLETA IRREGULAR



Olaria

– Coleta normalizada.



Centro

– Coleta normalizada.



Santa Bárbara
– COLETA IRREGULAR

27. TUCUMANZAL

Fotos: 077, 078

Depoimento: Cristiano - Coleta atrasada há 3+ dias

Situação: COLETA ATRASADA



Foto 077: Rua Bahia -

Lixeira com lixo acumulado



Foto 078: Fiscal

entrevistando morador Cristiano

Análise: Coleta atrasada há mais de 3 dias.

Análise: Coleta atrasada há mais de 3 dias.

Análise: Coleta atrasada há mais de 3 dias.

Classificação: FALHA CONTRATUAL

ANÁLISE CONSOLIDADA

Distribuição dos Resultados

Situação	Quantidade	Percentual
Normalizado	15	55,56%
Coleta em Andamento	4	14,81%
Problemas Identificados	8	29,63%
TOTAL	27	100%

Problemas Graves por Categoria

Categoria	Bairros Afetados	Gravidade
Área Desassistida	Flodoaldo Pontes Pinto, Mocambo, Nova Floresta	CRÍTICA
Coleta Irregular	Vila Tupi, Tucumanzal, Novo Horizonte	ALTA
Baixa Qualidade	Areia Branca, Socialista	MÉDIA-ALTA

DESCUMPRIMENTOS CONTRATUAIS

1. Falha Total - Áreas Desassistidas (CRÍTICO)

- **Flodoaldo Pontes Pinto:** Lixeira transbordando
- **Mocambo:** Mais de 1 semana sem coleta
- **Nova Floresta:** Lixo acumulado nas ruas

2. Falha Operacional - Baixa Qualidade

- **Areia Branca:** Garis deixam lixo cair e não recolhem

3. Falha de Cronograma

- **Vila Tupi:** Intervalo de 9 dias entre coletas
- **Tucumanzal:** Coleta atrasada há 3+ dias

RECOMENDAÇÕES

Ações Imediatas (24 horas)

1. Notificar Consórcio ECO PVH
2. Aplicar multas contratuais
3. Exigir regularização imediata

Ações de Curto Prazo (7 dias)

1. Campanha de comunicação
2. Treinamento das equipes
3. Fiscalização de retorno

28. ELDORADO

Fotos: 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090

Depoimento: Hebert Pimenta (Rua Monteiro Lobato, 5892) - Não passou na quinta-feira, serviço melhorou na parte dos coletores

Cronograma: Terça, quinta e sábado

Situação: PARCIALMENTE DESASSISTIDO



*Foto 084: Rua Sobral -
Resíduos espalhados no solo*





*Foto 085: Rua
Massaranduba - Lixo acumulado em frente a empresa Sabiaco*



*Foto 086: Fiscal
entrevistando morador Hebert Pimenta*




*Foto 087: BR-364, Três
Marias - Caçamba transbordando com resíduos espalhados*



14 de nov. de 2025 12:33:25
6131 BR-364
Cascalheira
Porto Velho
Rondônia

Foto 088: Eldorado - Área

com lixo no solo



14 de nov. de 2025 12:26:07
7013 Rua Brasil
Castanheira
Porto Velho
Rondônia

Foto 089: Rua Brasil, 7013

Castanheira - Lixeira com sacos aguardando coleta



*Foto 090: Rua Quatipuru,
7027 - Caçamba vazia próxima a terreno*

Análise: O bairro Eldorado apresentou situação crítica com descumprimento de cronograma. Segundo o morador Hebert Pimenta, a coleta deveria passar terça, quinta e sábado, porém NÃO PASSOU NA QUINTA-FEIRA. As fotos documentam lixo acumulado nas ruas, caçamba transbordando na BR-364 e resíduos espalhados. O morador destacou ponto positivo: os coletores melhoraram e estão recolhendo até os lixos menores.

Análise: O bairro Eldorado apresentou situação crítica com descumprimento de cronograma. Segundo o morador Hebert Pimenta, a coleta deveria passar terça, quinta e sábado, porém NÃO PASSOU NA QUINTA-FEIRA. As fotos documentam lixo acumulado nas ruas, caçamba transbordando na BR-364 e resíduos espalhados. O morador destacou ponto positivo: os coletores melhoraram e estão recolhendo até os lixos menores.

Análise: O bairro Eldorado apresentou situação crítica com descumprimento de cronograma. Segundo o morador Hebert Pimenta, a coleta deveria passar terça, quinta e sábado, porém NÃO PASSOU NA QUINTA-FEIRA. As fotos documentam lixo acumulado nas ruas, caçamba transbordando na BR-364 e resíduos espalhados. O morador destacou ponto positivo: os coletores melhoraram e estão recolhendo até os lixos menores.

Problemas Identificados: - Descumprimento do cronograma (não passou na quinta-feira) - Lixo acumulado nas ruas - Caçamba transbordando com resíduos espalhados no solo

Classificação: FALHA CONTRATUAL

29. CENTRO CRÍTICO

Fotos: 091

Situação: PROBLEMA GRAVE - CAÇAMBA TRANSBORDANDO



Foto 091: Rua Euclides da Cunha, 1952 - Caçamba transbordando com lixo espalhado ao redor, moradores descartando lixo

Análise: Situação crítica no Centro da cidade. A fotografia documenta caçamba completamente transbordando com resíduos espalhados no solo ao redor. A imagem mostra moradores ainda descartando lixo na caçamba já saturada, evidenciando falta de coleta adequada. A localização central agrava a situação, pois impacta diretamente a imagem da cidade e a saúde pública em área de grande circulação.

Análise: Situação crítica no Centro da cidade. A fotografia documenta caçamba completamente transbordando com resíduos espalhados no solo ao redor. A

imagem mostra moradores ainda descartando lixo na caçamba já saturada, evidenciando falta de coleta adequada. A localização central agrava a situação, pois impacta diretamente a imagem da cidade e a saúde pública em área de grande circulação.

Análise: Situação crítica no Centro da cidade. A fotografia documenta caçamba completamente transbordando com resíduos espalhados no solo ao redor. A imagem mostra moradores ainda descartando lixo na caçamba já saturada, evidenciando falta de coleta adequada. A localização central agrava a situação, pois impacta diretamente a imagem da cidade e a saúde pública em área de grande circulação.

Problemas Identificados: - Caçamba transbordando - Resíduos espalhados no solo - Falta de coleta em tempo adequado - Impacto visual negativo em área central

Classificação: FALHA CONTRATUAL CRÍTICA

30. BAIRRO NOVO

Fotos: 092, 093


Situação: COLETA EM ANDAMENTO



14 de nov. de 2025 12:39:20
805 Rua Jardins
Bairro Novo
Porto Velho
Rondônia

Foto 092: Rua Jardins, 805

- Caminhão de coleta e coletor trabalhando



14 de nov. de 2025 12:38:12
35 Rua Jardins
Bairro Novo
Porto Velho
Rondônia

Foto 093: Rua Jardins, 35 -

Lixeira com sacos aguardando coleta

Análise: A equipe de fiscalização flagrou o caminhão de coleta e coletor trabalhando no bairro, demonstrando que o serviço estava sendo executado no momento da visita. A Foto 092 mostra coletor em ação, enquanto a Foto 093 documenta lixeira com sacos aguardando coleta.

Análise: A equipe de fiscalização flagrou o caminhão de coleta e coletor trabalhando no bairro, demonstrando que o serviço estava sendo executado no momento da visita. A Foto 092 mostra coletor em ação, enquanto a Foto 093 documenta lixeira com sacos aguardando coleta.

Análise: A equipe de fiscalização flagrou o caminhão de coleta e coletor trabalhando no bairro, demonstrando que o serviço estava sendo executado no momento da visita. A Foto 092 mostra coletor em ação, enquanto a Foto 093 documenta lixeira com sacos aguardando coleta.

31. MATO GROSSO

Fotos:

094

Situação: NORMALIZADO



Foto 094: Rua Raimundo Cantuária, 2079 - Área limpa, sem acúmulo de resíduos

Análise: O bairro Mato Grosso apresentou situação normalizada. A fotografia documenta via pública limpa, sem acúmulo de resíduos nas calçadas ou vias. Não foram identificados problemas relacionados à coleta de lixo.

Análise: O bairro Mato Grosso apresentou situação normalizada. A fotografia documenta via pública limpa, sem acúmulo de resíduos nas calçadas ou vias. Não foram identificados problemas relacionados à coleta de lixo.

Análise: O bairro Mato Grosso apresentou situação normalizada. A fotografia documenta via pública limpa, sem acúmulo de resíduos nas calçadas ou vias. Não foram identificados problemas relacionados à coleta de lixo.

32. UNIR

Fotos:

096

Situação: NORMALIZADO

Foto 096: UNIR - Lixeiras com sacos aguardando coleta

Análise: O bairro UNIR apresentou situação normalizada com lixeiras organizadas aguardando coleta.

33. SANTA BÁRBARA

Fotos: 097

Situação: COLETADO - NORMALIZADO




*Foto 097: Rua Brasília,
 1485 - Área limpa após coleta*

Análise: O bairro Santa Bárbara apresentou situação normalizada. A fotografia documenta via pública limpa, evidenciando que a coleta foi realizada adequadamente.

Análise: O bairro Santa Bárbara apresentou situação normalizada. A fotografia documenta via pública limpa, evidenciando que a coleta foi realizada adequadamente.

Análise: O bairro Santa Bárbara apresentou situação normalizada. A fotografia documenta via pública limpa, evidenciando que a coleta foi realizada adequadamente.

34. ROQUE CRÍTICO

Fotos: 098, 099, 100
Situação: PROBLEMA GRAVE - LIXO ACUMULADO



*Foto 098: Beco da Brasília,
102 - **LIXO ACUMULADO NA RUA!** Sacos e resíduos espalhados*



*Foto 099: Rua Salvador,
185 - Lixeira vazia mas área com resíduos no solo*



Foto 100: Avenida Rio de Janeiro, 3070 - Lixeira improvisada com resíduos espalhados

Análise: Situação crítica no bairro Roque. A Foto 098 documenta grande volume de lixo acumulado na rua (Beco da Brasília), com sacos e resíduos espalhados pelo solo. As Fotos 099 e 100 mostram lixeiras vazias ou improvisadas com resíduos no entorno, evidenciando falta de coleta adequada e descarte irregular.

Análise: Situação crítica no bairro Roque. A Foto 098 documenta grande volume de lixo acumulado na rua (Beco da Brasília), com sacos e resíduos espalhados pelo solo. As Fotos 099 e 100 mostram lixeiras vazias ou improvisadas com resíduos no entorno, evidenciando falta de coleta adequada e descarte irregular.

Análise: Situação crítica no bairro Roque. A Foto 098 documenta grande volume de lixo acumulado na rua (Beco da Brasília), com sacos e resíduos espalhados pelo solo. As Fotos 099 e 100 mostram lixeiras vazias ou improvisadas com resíduos no entorno, evidenciando falta de coleta adequada e descarte irregular.

Problemas Identificados: - Lixo acumulado nas ruas - Resíduos espalhados no solo - Falta de coleta em tempo adequado - Lixeiras improvisadas

Classificação: FALHA CONTRATUAL CRÍTICA

CONCLUSÃO

A fiscalização identificou situação preocupante com **44,44% dos bairros** apresentando problemas. Os **8 bairros com problemas graves** demandam ação imediata da ARDPV com aplicação de penalidades ao Consórcio ECO PVH.

Com base nas vistorias técnicas realizadas, constatou-se que o serviço de coleta de resíduos sólidos urbanos no Município de Porto Velho ainda apresenta irregularidades com desempenho insatisfatório e ainda existem falhas que comprometem a plena regularidade do sistema.

Colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer informações complementares que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,

14 de novembro de 2025

Renê Sá de Andrade

Assessor/ Fiscal – mat 00016

Documento assinado digitalmente
 **RENE SA DE ANDRADE**
Data: 14/11/2025 16:53:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sheidson da Silva Ardaia

Assessor/ Fiscal – mat 00015

Documento assinado digitalmente
 **SHEIDSON DA SILVA ARDAIA**
Data: 14/11/2025 17:00:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Alexandre Theol Denny Neto

Assessor/ Fiscal – mat 00009

Documento assinado digitalmente
 **ALEXANDRE THEOL DENNY NETO**
Data: 14/11/2025 16:50:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>