

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO – GABINETE MARCOS COMBATE

Data da fiscalização: 18/11/2025

Horário: 9:30h às 12:30h

Local: Zonas específicas da cidade com base no cronograma de rotas utilizado pela Concessionária.

Fiscais responsáveis: Renê Sá de Andrade / Sheidson da Silva Ardaia/ Alexandre Theol Denny Neto

Senhor Presidente,

Em atendimento à determinação exarada pela Diretoria Técnica Operacional, esta equipe de fiscalização dirigiu-se aos bairros da região sul da cidade com o intuito de constatar se a Empresa Concessionária, ECO PVH, encontrava-se seguindo o cronograma de rotas instituído.

A fiscalização foi realizada no dia 18/11/2025, abrangendo os seguintes endereços e constatando as seguintes informações:

- **BAIRRO TUCUMANZAL**





O referido bairro, no momento da fiscalização 10h40min, encontrava-se com a coleta em andamento, estando o veículo de coleta exatamente na rua Marechal Deodoro, 450.

Na Rua Goiás, 550, após questionar o morador do referido endereço, Senhor Paulo Luiz, foi informado à equipe de fiscalização que a coleta encontra-se sendo realizada nos dias corretos, pela parte da manhã, sem hora certa.

- **BAIRRO FLORESTA**








No bairro Floresta essa equipe de fiscalização, por volta das 11h00min visitou os seguintes endereços: Rua Frutal, 4824; Rua da Juventude, 4976; Rua Boca Junior, 807, Rua Cupuaçu, 5035; Rua Carambola, 5027.

Restou constatado que não houve coleta de lixo no local até o horário indicado.


- **BAIRRO ELDORADO**






Nesse bairro restou evidenciado que a coleta de resíduos foi realizada por volta da 9h, tendo sido a última coleta realizada há uma semana. Tal informação foi repassada pela Sra Marlúcia, moradora da Rua Orquídea, 5645.

- CIDADE NOVA





Essa equipe de fiscalização, por volta das 11h49min visitou os seguintes endereços: Rua Alberto Florência, 4972; Rua Luís Sena, 3704; Rua Mister Mackenzie, 4862 e Rua Galdino Moreira, 3685.

Muito embora a coleta não tenha sido realizada até o momento da fiscalização, os moradores da Rua Luís Sena, Sr. Ivánias e Rua Galdino Moreira, Sr. Wilson, informaram que a coleta esta sendo realizada normalmente, porém, na parte da tarde.

- **ELETRONORTE**







Em visita à Rua Governador Valadares, 3161; Rua Seis, 1763; Rua Tamareira, 2827, até o horário da fiscalização, 12h15min, não havia sido realizada a coleta.

Contudo, a Sra. Cláudia, moradora da Rua Tamareira, informou que o é costume da coleta ser realizada na parte da tarde;

Com base nas vistorias técnicas realizadas, constatou-se que o serviço de coleta de resíduos sólidos urbanos no Município de Porto Velho ainda apresenta irregularidades e ainda existem falhas no cumprimento do cronograma fornecido pela própria Concessionária, falhas estas que comprometem a plena regularidade do sistema.

Colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer informações complementares que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,

Porto velho, 18 de novembro de 2025.

Renê Sá de Andrade
Assessor/ Fiscal – mat 00016

Documento assinado digitalmente
gov.br RENE SA DE ANDRADE
Data: 18/11/2025 16:15:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sheidson da Silva Ardaia
Assessor/ Fiscal – mat 00015

Documento assinado digitalmente
gov.br SHEIDSON DA SILVA ARDAIA
Data: 18/11/2025 16:20:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Alexandre Theol Denny Neto
Assessor/ Fiscal – mat 00009

Documento assinado digitalmente
gov.br ALEXANDRE THEOL DENNY NETO
Data: 18/11/2025 15:47:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>