

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO – COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Data da fiscalização: 24/11/2025

Horário: 09H às 14:00 h

Local: Endereços indicados no Ofício 062/GVBM/2025 e 64/GVBM/2025


Fiscais responsáveis: Renê Sá de Andrade e Alexandre Theol Denny.

Senhor Presidente,

Em atendimento à determinação da Diretoria Técnico Operacional e em observância aos termos do Ofício 062/GVBM/2025 e 64/GVBM/2025, a equipe de fiscalização desta Agência Reguladora dirigiu-se a inúmeras das ruas indicadas no referido Ofício.

Importante frisar que alguns endereços estão desconexos com a localização e nesse sentido se tornou-se a fiscalização mais lenta que o normal. sobretudo, com a finalidade de verificar se a coleta estava sendo realizada de forma eficaz esta equipe visitou outros imóveis, restando constatado o seguinte:

BAIRRO SÃO FRANCISCO E CASCALHEIRA









ARDPV
AGÊNCIA REGULADORA E DE
DESENVOLVIMENTO DE PORTO VELHO







- **Conclusão do Bairro São Francisco:** conforme fiscalização pontual ao local indicado foi observado que a coleta foi realizada normalmente a posterior.

BAIRRO MARIANA









- **Conclusão do Bairro Mariana:** conforme fiscalização pontual ao local indicado foi observado que a coleta foi realizada normalmente a posterior. Sobretudo, existe um terreno de esquina conforme imagem acima na qual um pequeno grupo de moradores destinam o lixo ao seu aberto como forma de se desfazer dos resíduos sólidos.

BAIRRO ULISSES GUIMARÃES





- **Conclusão do Bairro Ulisses Guimarães:** Conforme fiscalização pontual realizada no local indicado, constatou-se que a coleta não esta sendo executada de forma regular, conforme conversas com o morador do local a empresa nao passa pelo local em torno de 10 (dez) dias.

BAIRRO JARDIM SANTANA






- **Conclusão do Bairro Jardim Santana:** Conforme fiscalização pontual realizada no local indicado, constatou-se que a coleta não esta sendo executada de forma regular, em algumas areas do bairro , sendo apenas realizada de forma parcial em algumas ruas. Diante disso, alguns moradores relataram a falta de coleta nos dias especificos e neste sentido, alguns moradores usam rua lateral do bairro para jogar o lixo , conforme acima.

BAIRRO SOCIALISTA







ARDPV
AGÊNCIA REGULADORA E DE
DESENVOLVIMENTO DE PORTO VELHO






ARDPV
AGÊNCIA REGULADORA E DE
DESENVOLVIMENTO DE PORTO VELHO



- **Conclusão do Bairro Socialista:** Conforme fiscalização pontual realizada no local indicado, constatou-se que a coleta não esta sendo executada de forma regular, em algumas areas do bairro , sendo apenas realizada de forma parcial em algumas ruas.

BAIRRO JUSCELINO KUBISTSCHEK E RUA AMADOR DOS REIS





- **Conclusão do Bairro Juscelino Kubitschek e rua Amador dos Reis:** vislumbra-se que a coleta não esta sendo executada de forma regular, tão pouco na região comercial.

CONDOMÍNIO VILLAS DE BELO HORIZONTE



- **Conclusão do Condomínio villas de Belo Horizonte:** localizado na avenida Amazonas, nº 6030, bairro Tiradentes, (resíduo sólido retirado pela rua Ananias Ferreira) conforme fiscalização pontual realizada no local indicado e uma breve conversa com a Síndica Keila Oliveira que afirmou que o condomínio está sem coleta a mais de uma semana.

CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES

Com base na vistoria técnica parcial realizadas no dia 24/11/2025 nos bairros e ruas descritos nos ofícios 62/GVBM/20251 e 64/GVBM/2025, constatou-se que, a empresa não está cumprindo integralmente a coleta em 100% de excelência. Dessa forma o serviço de coleta de resíduos sólidos urbanos no Município de Porto Velho ainda apresenta irregularidades com desempenho insatisfatório que apresentam falhas que comprometem a plena regularidade do sistema.

Colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer informações complementares que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,

Porto velho, 25 de novembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **RENE SA DE ANDRADE**
Data: 25/11/2025 17:27:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Renê Sá de Andrade
Assessor/ Fiscal – mat 00016